


## CONTROLE TECHNIQUE

### COMBINE SUSPENSION FOURNALES POUR ULM



#### 1- CONTROLE RECOMMANDE :

- vérifier régulièrement (tous les 25 atterrissages maximum) l'égalité des longueurs « A » des tubes coulissants de vos combinés droit et gauche.
- la mesure comparative doit s'effectuer avec les combinés en butée d'extension.

Dans ces conditions la différence entre ces deux mesures ne doit pas excéder 2 millimètres.

Si ce n'est pas le cas, nous contacter pour décider d'un retour éventuel des 2 combinés pour un **FORFAIT REVISION-CONTROLE**.

#### 2- CONDITION DU FORFAIT REVISION-CONTROLE :

- contrôle général des deux combinés
- changement des clapets, des joints et de l'huile
- seront facturées toutes pièces détériorées anormalement imposant un changement (ex : tube coulissant avec traces d'impact).

**Tarif d'un FORFAIT REVISION-CONTROLE avec applications des dernières normes qualité/sécurité en vigueur pour une paire de combinés FOURNALES pour ULM : 238,00 € TTC prix public conseillé plus frais de port retour pour 18,00 € TTC.**

En cas d'accident mettant en cause les dispositifs de suspension FOURNALES, la responsabilité de la société ne pourrait être engagée que si vous pouvez justifier le respect des règles basiques d'utilisation et de maintenance des produits, énoncées dans ce document.

#### COORDONNEES DE L'ENTREPRISE :

Les locaux de FOURNALES SUSPENSION S.A. sont situés en Haute-Garonne, à l'Est de Toulouse :

#### **FOURNALES SUSPENSION S.A.**

23, Z.A. Ribaute  
31130 Quint France

Tél : +33 (0) 561 247 524

Fax : +33 (0) 561 247 525

Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail via notre site Internet, à l'adresse suivante : [www.fournales.fr](http://www.fournales.fr)  
Vous y trouverez diverses informations sur la société et ses activités, et vous aurez accès à notre messagerie électronique pour vos éventuelles questions ou remarques.